



— RAD NA SIGURAN NAČIN U
BRODOGRADILIŠTU
MEYER WERFT



Sobe za razgovor navedene su prema sljedećoj shemi:

Primjer:

MR-R1-0-1

- MR: prostorija za sastanke
- R1: zgrada (uklju. odjeljak) ovde zgrada „R“; odjeljak 1
- 0: kat ovde: prizemlje
- 1: tekući broj ovde: prva prostorija za sastanke u ovom području

POPIS SADRŽAJA



Predgovor	7	
Opće informacije o ISPS kodu	8	
1 Ulaz u brodogradilište	10	
2 Načelne zabrane	12	
3 Prometni propisi	14	
4 Osobna zaštitna osoba (OZO)	16	
5 Postupanje u slučaju nezgoda, npr. kod požara, nezgoda ili oslobođanja opasnih tvari	18	
6 Postupanje u slučaju nezgode na radu ili putu do posla i sa posla	20	
7 Urednost, čistoća, zbrinjavanje	22	
8 Opasne tvari	24	
9 Preventivna zaštita od požara	28	
10 Vrući radovi	29	
11 Radno mjesto na visini		30
11.1 Bočna zaštita		30
11.2 Zapreke		31
11.3 Osobna zaštitna oprema protiv pada (PSAgA)		32
11.4 Skele		33
11.5 Radna korpa dizalice		34
11.6 Radna platforma za rad na visini		35
11.7 Pokrivne ploče		36
11.8 Ljestve		37
12 Radovi u uskim prostorijama		38
13 Provjera tlaka i nepropusnosti		40
13.1 Zaštita od zračenja prilikom provjere radnog materijala		40
13.2 Puštanje u pogon i testiranje strojeva i postrojenja		41
14 Transportni radovi i radovi dizanja		42
14.1 Viljuškar		42
14.2 Dizalice		42
14.3 Vezivanje tereta		43
14.4 Ručno dizanje i nošenje		43
15 Radne i pomoćne tvari		44
15.1 Tehnički plinovi		44
15.2 Električna struja		46
16 Alati i strojevi		48
17 Decentralne radionice u halama 5 i 6		49
18 Krađe		50
19 Radno mjesto u uredu		51
20 Revizionska tablica		54



PREDGOVOR


Sigurni i zdravi uvjeti rada nisu samo pravna i moralna obveza, oni su i ekonomski isplativi. Ulaganje u zdravlje, sigurnost i zaštitu okoline na radnom mjestu sprječavaju patnju ljudi i potiču naše najvažnije dobro - psihičku i fizičku nenarušenost naših kolega te neoštećenu okolinu. Ova ulaganja dvostruko se isplate, jer pored toga, što povećavaju zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih, ona pridonose i kakovći usluga i proizvoda, ugledu poduzeća i time u konačnici ekonomskom uspjehu.

Samo zajedno možemo:

- sigurnosti na radnom mjestu i u brodogradilištu te zaštiti okoline dati najveću važnost.
- poduzeće voditi na način, da su zajedništvo i sigurnost zaštićeni i da ih se potiče.
- poštivati zakone i propise, kako bi zaštitili ljude u našoj okolini i prirodu.
- ponuditi sigurna i zdrava radna mjesta.
- stvoriti strukture, koje aktivno i dugotrajno potiču zdravlje naših kolega.
- poboljšati našu učinkovitost.
- resurse i nositelje energije štedljivo i dugoročno koristiti.
- ugroze uvek smanjiti na prihvatljiv minimum.

Kod pitanja, ali i ideja u vezi sa ovom brošurom ili njenom provedbom obratite se prepostavljenom.

Rado možete i izravno stupiti u kontakt sa stručnjakom za siguran način rada koji je nadležan za Vas.



Bernard Meyer



Jan Meyer



Tim Meyer



Thomas Weigend

OPĆE INFORMACIJE O ISPS KODU

(INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY-CODE) NA BRODOGRADILIŠTU MEYER WERFT

Od srpnja 2004. godine za brodove i lučka postrojenja diljem svijeta važe opširne sigurnosne mjere, koje je izradila Međunarodna organizacija za brodsku plovidbu (IMO), kako bi se poboljšala pomorska zaštita od opasnosti. ISPS koristi se za teretne brodove i putničke brodove međunarodne plovidbe te lučka postrojenja, sa kojih su navedeni brodovi otpremljeni.

SLJEDEĆE UPUTE ZA POSTUPANJE TREBA SLIJEDITI SVAKI RADNIK:

Rukovanje iskaznicom brodogradilišta

- Pristup samo sa vlastitom iskaznicom brodogradilišta
- U svako vrijeme sa sobom treba nositi vlastitu iskaznicu brodogradilišta
- U svako vrijeme treba biti spreman za osobnu kontrolu / kontrolu torbe
- Pristup se nikada ne smije pribaviti iskaznicom brodogradilišta izdanom na neku drugu osobu
- Gubitak iskaznice brodogradilišta treba odmah prijaviti
- Kod prvog ulaska na teren brodogradilišta pristup se daje samo sa važećom osobnom iskaznicom odn. putovnicom.



Pozornost i prijava

- Trećim licima se nikada ne smiju proslijediti informacije bitne za sigurnost i interne informacije poduzeća
- Svaku sumnju u ispitivanje od trećih strana treba odmah prijaviti
- Vlastite torbe ili osobne predmete uvijek držati kod sebe, tako da ih druge osobe ne mogu smatrati sumnjivim
- Neuobičajene / sumnjive predmete ili osobe prijaviti i udaljiti sebe i druge osobe od istih
- Prijaviti oštećene ili defektne sigurnosne uređaje (ograda, zakretna križna vrata, rampe, naprave za evakuaciju itd.)

Opća pravila postupanja

- Kooperativno postupanje kod sigurnosnih kontrola
- Upute radnika MEYER Port 4 i / ili osoblja za zaštitu tvornice obavezno treba slijediti.
- Bez posjedovanja odobrenja za fotografiranje zabranjeno je slikati
- Ne stupati u zatvorena područja
- Ulaz na radna mesta (npr. ulaz u brod) isključivo preko oficijelnih pristupa
- Izvan radnog vremena zabranjen je boravak na području tvornice
- Najveća pažnja za zaštitu svih radnika
- Upadljivosti treba odmah prijaviti dežurnoj službi brodogradilišta MEYER WERFT (04961 81 72 25) ili ih putem e-pošte poslati na: security@meyerwerft.de

1 ULAZ U BRODOGRADILIŠTE

Za nove radnike, koji prvi put ulaze u brodogradilište MEYER WERFT, građevinski radnici se preko portira na vratima 5 izravno trebaju prijaviti službi za registraciju radnika, koja se nalazi u zgradi uz vrata 5. Osobe zaposlene u upravi u brodogradilište ulaze kroz vrata 1. Ovdje se provjeravaju dokumenti (npr. osobna iskaznica, putovnica). U okviru davanja sigurnosnih uputa prikazat će se film o sigurnosti na brodogradilištu MEYER WERFT.

Na zaštitnu odjeću načelno treba postaviti ime i firmu nositelja. Ukoliko to kratkoročno nije moguće, radnik svoju radničku iskaznicu treba vidljivo nositi za svojoj odjeći.



Prije početka rada svi radnici moraju po osnovu ove brošure biti upućeni od strane njihovog nadređenog ili voditelja gradilišta. Osim toga nadređeni ili voditelj gradilišta kod postojanja posebne ugroze daje posebne upute u svezi sa ovim.

Ako se vrše pregledi ili posjeti npr. sa dobavljačima u halama za izradu ili brodovima, „organizator“ je odgovoran za sigurnost posjetitelja.

Nakon završetka provjere izdat će se dnevna odn. tjedna iskaznica. Radnici, koji duže od 7 dana rade na brodogradilištu MEYER WERFT, dobit će stalnu **iskaznicu** sa fotografijom. Ona pored identifikacije služi i kontroli pristupa terenu brodogradilišta i novim gradnjama te kod radnika brodogradilišta MEYER WERFT za registraciju početka i završetka rada. Za izdavanje iskaznice potrebno je prisustvo osobe za kontakt ili voditelja gradnje.

Obratite molimo Vas pozor na radno vrijeme ureda za registraciju radnika:
Od ponedjeljka do petka od 7 do 12 sati
te od 12:45 do 15 sati

VEZANO ZA OSOBNU POGONSKU ISKAZNICU POTREBNO JE UZETI U OBZIR

SLJEDEĆE:

- Iskaznicu stalno morate imate uz sebe.
- Iskaznica se ne smije davati trećim licima.
- U slučaju gubitka ili oštećenja tvrtka mora platiti 25.- € MEYER Port-u 4.
- Nakon završetka naloga iskaznicu treba vratiti na vratima 5.



Pri prolazu kroz vrata brodogradilišta potrebno je da se dozvoljeno dovođenje materijala, alata itd. dokaže s potvrdom o uvozu ili izvozu.

2 NAČELNE ZABRANE



U brodogradilištu MEYER WERFT vrijedi **načelna zabrana pušenja**. Pušenje je dozvoljeno samo u područjima naznačenim za pušenje.

Sve zabranjene supstance u skladu sa Zakonom o opojnim sredstvima

Zabrana alkohola, to se odnosi na:

- › konzumiranje alkohola u brodogradilištu
- › dolazak u brodogradilište u alkoholiziranom stanju (preostali alkohol)
- › donošenje ili skladištenje alkohola u brodogradilištu

Jesti u područjima izrade i radioni kao i na brodu je zabranjeno.



Otvoreno nošeni **nakit** (nakit, kojeg ne prekriva odjeća) **ne** smije se nositi u područjima izrade, skladištenja, transporta i radiona. Preko otvoreno nošenog pirsinga, koji se ne može skinuti, mora biti naličnjena traka.

Rad **mrežnih električnih uređaja** kao što su aparat za kavu, grijачe ronilo, kuhalo za vodu, kućni ogrjevni ventilator, radio itd. je na brodu zabranjen.



Na terenu brodogradilišta u svim područjima vrijedi **zabrana fotografiranja**. Izuzeci su mogući samo pismenim odobrenjem.



Svi prometni i putevi za spašavanje, zatvorene površine, naprave za gašenje požara, razdjelne stanice za struju i plin i druge zatvorene površine uvijek se moraju držati slobodnim.

Sva pogonska sredstva najmanje jednom godišnje dati provjeriti od strane stručnjaka. Provjeru za sve korisnike treba označiti sa plakatom na uređaju.

Neprovjerena pogonska sredstva **ne** smiju se koristiti. Ista treba zamijeniti na izdavanju alata. Ukoliko to nije moguće, treba obavijestiti prepostavljenoga. On odlučuje o dalnjem postupanju.

Radna sredstva su između ostalog:

- › Električni uređaji s mrežnim priključkom
- › Ljestve i nagazi
- › Skele

- › Vodovi za napajanje
- › Hodnički transporteri
- › Osobna zaštitna oprema protiv pada
- › Sredstva za vezivanje

Provjera radnih sredstava svakim radnim radom time je nezaobilazna. Pri tome treba provjeriti sigurnu uporabu, t.z. trenutno stanje.

Ukoliko se bliži trenutak sljedeće provjere, radno sredstvo treba zamijeniti na izdavanju alata.

3 PROMETNI PROPISI

- › Na lučkom području važi **Zakon o cestovnom prometu**.
- › Najveća dopuštena brzina za sva vozila na terenu je 15 km/h, u halama je brzina hoda.
- › Ulaz u hale s osobnim automobilom i kamionom je dozvoljen samo s iznimnom dozvolom od strane odjela za transport Intralogistik od EMS Maritime Services.




Pozor!

Opasnost od transporta teškog tereta i hodničkih transporterata na cijelom lučkom postrojenju i u područjima izrade

BICIKLI

- › Bicikli moraju biti sigurni za promet
- › Koristiti označene puteve
- › Ulaz u hale i radione sa biciklom nije dozvoljen.
- › Zabrana transporta materijala – samo s biciklima dostavljača
- › Kolosijek za dizalice prelaziti pod kutom od 45–90°



Telefoniranje
je tijekom vožnje zabranjeno!



Ne stupati ispod lebdećih tereta!
Koristiti označene putove!

4 OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA

Obveza nošenja osobne zaštitne opreme u proizvodnji.


U području proizvodnje postoji načelna obveza nošenja dugih hlača.

Zaštitna kaciga

Zaštitne naočale

Zaštitna odjeća

Sigurnosne cipele



Osoblje zaduženo za sigurnost ili prepostavljeni nasumice provjeravaju postojanje niže navedene osobne zaštitne opreme (PSA):

- › Zaštitne naočale
- › Radno odjelo sa imenom i nazivom tvrtke
- › Sigurnosne cipele
- › Industrijska zaštitna kaciga

U slučaju da ne postoji osobna zaštitna oprema ili ako ista nije spremna za primjenu, posljedica su odgovarajuće radno-pravne konzakvenije (zaposlenici MEYER-a) ili zabrana pristupa na teren brodogradilišta (strane tvrtke).

Za specijalne radove moguće je da je potrebna daljnja zaštitna oprema kao na primjer:

- › Zaštita za disanje
- › Zaštita za sluh
- › Zaštitne rukavice
- › Osobna zaštitna oprema protiv pada

Osobnu zaštitnu opremu treba izabrati u skladu sa radnim zadacima. U slučaju dvojbe molimo Vas posavjetujte se sa prepostavljenim.



Zaštitna kaciga



Zaštita za sluh



Sigurnosne cipele



Zaštitne naočale



Zaštita za disanje



Zaštitne rukavice



Osobna zaštitna oprema protiv pada

5 POSTUPANJE U SLUČAJU NEZGODA, NPR. KOD POŽARA, NEZGODA ILI OSLOBAĐANJA OPASNIM TVARI

Svaki požar, svaka nezgoda i svaki drugi hitni slučaj se **odmah** mora javiti centrali brodogradilišta MEYER WERFT.

Poziv u pomoć

MEYER WERFT 04961 81 **55 55**

Svako oštećenje predmeta ili druge smetnje unutar brodogradilišta na broj centrale treba prijaviti centrali:

Centrala

MEYER WERFT 04961 81 **72 25**

POSTUPANJE U NEZGODAMA

- Udaljiti osobe iz područja opasnosti!
- Odmah pružiti prvu pomoć!
- Uputiti hitnu službu!






POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

- Poduzeti gašenje požara u slučaju nastanka požara vatrogasnim aparatom, paziti na samogaštinu!
- Nakon napuštanja prostorije zatvoriti vrata!
- Uputiti hitnu službu, obavijestiti radnike!

POSTUPANJE U SLUČAJU OSLOBAĐANJA OPASNIM TVARI

- Spriječiti ulazak u lučku vodu, kanalizaciju i područje tla!
- Koristiti vezivna sredstva!



POSTUPANJE PRI EVAKUACIJI

- Pri zvuku alarma za evakuaciju odmah potražiti najbliže mjesto sakupljanja (vidi plan brodogradilišta) kroz označene puteve za bijeg. Slijedite upute pomagača za evakuaciju.

- Putevi za bijeg na brodu označeni su posebnim oznakama putova za bijeg.

- Putevi prema najbližem vatrogasnom aparatu i prema mjestu dojave požara na brodu označeni su posebnim oznakama.

6 POSTUPANJE U SLUČAJU NEZGODE NA RADU ILI PUTU DO POSLA I SA POSLA

1. Potražiti odnosno obavijestiti sanitet pogona
2. Obavijestiti nadređenog
3. Po potrebi potražiti liječnika za nezgode na radu. Gdje se nalazi najbliži liječnik za nezgode na radu možete doznati kod saniteta.

Stanica saniteta izvan poziva u pomoć može se kontaktirati pod sljedećim brojem:

Sanitet
MEYER Werft 04961 81 **4910**




Strukovno udruženje za drvo i metal

Brodogradilište NEPTUN WERFT osigurano je kod strukovnog udruženja za drvo i metal:


Bezirksverwaltung Hamburg/Bremen
Töferbohmstr. 10
28195 Bremen
Tel.: 0800-999 00 80-3

Uprava brodogradilišta MEYER WERFT i grupacije MEYER priznaje samo one nezgode na radu i na putu do posla i sa posla koje su odmah prijavljene sanitetu!



7 UREDNOST, ČISTOĆA, ZBRINJAVANJE

- › Crijeva i kabele treba postaviti ispod stropa (S-kuke)!
- › Koristiti provode!
- › Izbjegavati izvore spoticanja!



Svoje radno mjesto drži stalno čistim i urednim. Svatko je obvezan da svoje radno mjesto nakon završetka posla ostavi čistim i pospremljenim.

Postavljaj crijeva i kabele uredno, nemoj ih objesiti na vodovode ili cjevovode. Izlazi za nuždu i putevi spašavanja moraju obavezno biti prolazni.

- › Drži nastanak prašine koliko god je moguće na niskoj razini.
- › Nastalu prašinu vlažnu pokupi s metlom ili koristi industrijski usisivač. Za ovo nemoj koristiti usisivač za dim zavarivanja! Ne otpuhati s tlačnim zrakom!
- › Upotreba kemijskih sredstava za čišćenje mora se usuglasiti s odjelom za zaštitu okoliša i siguran rad MEYER Port-a 4.
- › Strojevi za obradu drveta smiju se koristiti samo s integriranim usisivačem

- › Ako je moguće, izbjegavaj nastajanje otpada
- › Drži količinu otpada, čiji nastanak se ne može izbjegći, koliko god je moguće na niskoj razini.
- › Zbrini nastali otpad nakon napuštanja radnog mjesta u odgovarajuće predviđene spremnike. Pri tome pazi na striktno odvajanje otpada.

Narančasta: Metalni otpad

Ljubičasta: Ostaci kabela

Bijela: Izolacijska vuna

Plava: Miješani otpad (npr. drvo, folije, kartonaža)

Spremnici za spise: dokumenti, crteži, papir

- › Krpe za čišćenje zaprljane uljem te raspršivače treba zbrinuti u odgovarajuće označene posude
- › Opasne otpade kao boje, otapala, stara ulja, ostatke kemičalija itd. potrebno je uz navod sadržaja razvrstano predati u hali za zbrinjavanje
- › Pobrini se za siguran transport otpada
- › Otpad nemoj zbrinjavati u rešetkaste kutije, prazne kante od boje ili druge posude, koje nisu za to predviđene
- › U gore navedene kontejnere nemoj zbrinjavati ostatke namirnica i hrane

8 OPASNE TVARI

Opasne tvari mogu imati sljedeća svojstva te se mogu prepoznati po sljedećim simbolima za opasne tvari:

Oznaka opasnosti	GHS-odredba	Oznaka	Kodiranje	Piktogram
Opasnost od eksplozije	Eksplodirajuća bomba	GHS01		
Zapaljivo	Plamen	GHS02		
Potiće požar	Plamen preko nekog kruga	GHS03		
Plinovi i mješavine plina	Plinska boca	GHS04		
Nagrizajuće	Nagrizajući učinak	GHS05		
Otrovno	Mrtvačka glava s prekriženim kostima	GHS06		
Opasno po zdravlje	Uskličnik	GHS07		
Vrlo opasno po zdravlje	Opasnost po zdravlje	GHS08		
Opasno po okolinu	Okolina	GHS09		

Ovu stranicu možete izvdijiti, kako bi ju uvijek imao/la sa sobom!

8 OPASNE TVARI

Opasne tvari mogu imati sljedeća svojstva te se mogu prepoznati po sljedećim simbolima za opasne tvari:

Oznaka opasnosti	GHS-odredba	Oznaka	Kodiranje	Piktogram
Opasnost od eksplozije	Eksplodirajuća bomba	GHS01		
Zapaljivo	Plamen	GHS02		
Potiće požar	Plamen preko nekog kruga	GHS03		
Plinovi i mješavine plina	Plinska boca	GHS04		
Nagrizajuće	Nagrizajući učinak	GHS05		
Otrovno	Mrtvačka glava s prekriženim kostima	GHS06		
Opasno po zdravlje	Uskličnik	GHS07		
Vrlo opasno po zdravlje	Opasnost po zdravlje	GHS08		
Opasno po okolinu	Okolina	GHS09		

Informacije vezano za pojedinačne opasne tvari daju oznake na pakovanju i na sigurnosnom listu.

Oštećenja zdravlja mogu nastati preko dodira, udisanjem i gutanjem opasnih tvari.

Na što treba obratiti pozornost:

- Slijediti upute za rad!
- Koristiti osobnu zaštitnu opremu
- Ograničiti količine opasnih tvari na radnom mjestu na dnevnu potrebu.
- Instalirati tehnički dovod i odvod zraka.
- Spremnik držati zatvorenim, otvoriti samo radi uzimanja.
- Koristiti higijenske mjere i zaštitu kože.
- Otpad uredno zbrinjavati.
- Tvari opasne za vodu i zapaljive tekućine kao što su boje, lakovi, otapala moraju se transportirati odnosno skladištiti u dozvoljenim transportnim spremnicima i kontejnerima.



9 PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA

10 VRUĆI RADOVI

Vatro-nepropusna vrata na brodu uvijek držati zatvorenim!

- ▶ Količine materijala na brodu i u halama moraju se ograničiti na dnevnu potrebu.
- ▶ Materijal koji nije potreban se odmah mora odstraniti.
- ▶ Materijali bi trebali prije nego dođu na brod biti raspakovani.



Dim od zavarivanja na mjestu nastanka usisati odnosno koristiti usisni plamenik


Koristiti potrebnu zaštitnu opremu

Odstraniti zapaljive kao i osjetljive dijelove ili pokriti s vatro-otpornim platnom

Vatrogasni aparat pripremiti u vidljivoj blizini te nakon vrućih radova ponovo vratiti u njegov spremnik. Zamijeniti korištene vatrogasne aparate.

- ▶ Pakovanja od folija i kartonaža smiju postojati samo od teško zapaljivih materijala (DIN 4102/B1).
- ▶ Za pokrivanje smije se koristiti samo vatro-otporno platno

Za provedbu vrućih radova potrebno je poučavanje u području organizacijske smjernice „Zaštita od požara kod lako zapaljivih radova“.



- ▶ Za vruće radove (zavarivanje, spaljivanje, brušenje i rezanje) je nakon određenog stanja građenja potrebna dozvola za vruće radove. Potrebno je uzeti u obzir aktualnu tablicu rizika za odnosni brod.
- ▶ Provjeri prostorije u neposrednoj blizini prije i poslije vrućih radova
- ▶ U uskim prostorima potrebno je koristiti tehničku ventilaciju
- ▶ Za vrijeme odmora i završetka radova uređaj za zavarivanje je potreban odložiti i sva crijeva skinuti

11 RADNO MJESTO NA VISINI




Na radnim mjestima i prometnim putevima od 2 m visine moraju se postaviti naprave za zaštitu od pada osoba.

- » Radovi bez intaktnе zaštite protiv pada su zabranjeni.
- » Zaštite protiv pada se ne smiju mijenjati.
- » Nedostajuća zaštita protiv pada se odmah mora javiti nadređenom.

Kolektivna zaštita kao što je bočna zaštita ili skele ima prednost pred osobnom zaštitnom opremom protiv pada

11.1 BOČNA ZAŠTITA

Bočna zaštita sastoji se od:



- » Rukohvat
- » Zaštitne cijevi u visini koljena
- » Daska palube


Alternativno se koriste čvrsto nategnuti lanci na osloncima rukohvata (djelomično s mrežom).

11.2 ZAPREKE

Radi zaštite od ozljede osoba ili materijalne štete moguće su **mjere zapreke** protiv nedozvoljenog ulaza u određena područja.


- » Zapreke se smije ukinuti samo od strane odgovorne osobe ili na njen nalog.

Postaviti natpis s imenom osobe za kontakt i trajanje zapreke.



Privremena zaštita ruba pada s najmanje 2 m razmaka s crveno-bijelom trakom za označavanje ili lancem!

11.3 OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PROTIV PADA (PSAgA)




Ako kolektivna zaštita nije moguća, potrebno je koristiti osobnu zaštitnu opremu protiv pada

Osobna zaštitna oprema protiv pada su sustavi za hvatanje padajućih osoba. Sastoje se od zaštitnog pojasa i dodatnih sastavnih dijelova, npr. sredstva za povezivanje s ublaživačem pada ili sigurnosnim užetom i jednom točkom vezivanja.

- Osobe prije korištenja moraju biti poučene (i praktično).
- Koristiti samo točku vezivanja koju je odredio nadređeni (najmanja nosivost 1000 kg).
- Minimalne visine radnih mesta povrh površine udara uzeti u obzir ovisno o sustavu.
- Koristiti samo provjerenu osobnu zaštitnu opremu protiv pada!

11.4 SKELE

Postupanje skelama na kotačima sa osobama na njima je zabranjeno!
Nakon postupanja skele se moraju osigurati protiv kotrljanja.



Izmjene skele smiju biti izvršene samo od strane tvrtke za montažu skele!


Iznimke: Pojedinačne ručke skele, među-ručke, podnice i obloge skele smiju se kratkoročno demontirati radi montaže ili transporta građevinskih elemenata.

Ali se odmah nakon toga moraju ponovo ugraditi u odgovarajuću poziciju.

Radnici se moraju osigurati s osobnom zaštitnom opremom protiv pada! Područje za sve druge korisnike mora biti zatvoreno! Izmjene na drugim nosivim građevinskim dijelovima skele su zabranjene!

11.5 RADNA KORPA DIZALICE

Prilikom radova u radnoj korpi dizalice potrebno je uzeti u obzir sljedeće stavke:



Načelno se kod radova u košari dizalice mora nositi odgovarajuća osobna zaštita protiv pada.


Za vrijeme kretanja radne korpe, treba se držati unutra za pridržne šipke!

Ulaz / prelaženje preko zaštitnog rukohvata tijekom radova je zabranjeno!

Ne koristiti ljestve, skele itd. u radnoj korpi!

Osigurati materijal protiv pada!

11.6 RADNA PLATFORMA ZA RAD NA VISINI



Preduvjeti za upotrebu radne platforme za rad na visini su:

- › Najmanja dob je 18 godina
- › Poučavanje za upravljanje platformom
- › Dokaz sposobljavanja
- › Aktiviranje pogonske iskaznice za upravljanje platformom.
- › Kod radnih platformi (i škarastih radnih platformi) potrebno je koristiti osobnu zaštitnu opremu protiv pada.

11.7 POKLOPCI

- ▶ U osiguranjima protiv pada na određenim mjestima su ugrađeni posebni ulazi u kabinu i za transport materijala.
- ▶ Vrata se smiju otvoriti tek nakon postavljanja i fiksiranja sa kukastim osiguračem i prije skidanja se opet moraju zatvoriti.

Otvori kao što su otvori za ulazak radnika, montažni otvori, grotlo, šahtovi itd. moraju biti osigurani protiv pada osoba unutra. Pri tome se koristi bočna zaštita ili poklopci kao npr. rešetke za prolaz radnika.

Sve rupe veće od \varnothing 168mm protiv gaženja ili padanja treba osigurati sa poklopциma, na koje se može stupati i koji se ne kližu (pokriveno stanje/zatvoreno stanje)




11.8 LJESTVE

NAČELNO

- ▶ Koristiti samo provjerene ljestve.
- ▶ Ljestve postavi čvrsto te ih osiguraj protiv proklizavanja.
- ▶ Nemoj preopteretiti ljestve.
- ▶ Kod radova s opasnosti od pada treba se osigurati pojasmom za pad i napravom za osiguranje na visini.
- ▶ Kod **stojećih ljestvi** mora postojati osigurač od širenja!
- ▶ Kod **ljestvi za prislanjanje** obrati pozor na ispravan kut postavljanja od $65^\circ - 75^\circ$.
- ▶ Za penjanje na područja na višoj razini, ljestve za prislanjanje moraju biti najmanje 1 metar duže od mjeseta izlaska i moraju biti osigurane protiv klizanja.



Stojeće ljestve sa osiguranjem od širenja



12 RADOVI U USKIM PROSTORIJAMA

Pri radovima u spremnicima, praznim i uskim prostorima između ostalog mogu nastati sljedeće opasnosti:



Utjecaji električne struje na tijelo
Vidi mjere:

Radne i pomoćne tvari, električna struja



Opasnost od gušenja zbog potiskivanja kisika
kroz zaštitne plinove

Prije ulaza u spremnike, prazne i uske prostore potrebno je slijediti sljedeće zaštitne mjere:

- » Ulaz dozvoljen samo poučenim i ovlaštenim osobama
- » Druga osoba mora imati kontakt s radnikom



Opasnost od eksplozije zbog sakupljanja
zapaljivog plina i para otapala

Moguće sadržane opasne tvari odstraniti i očistiti.




Opasnost od opeklini zbog sakupljanja kisika

Osigurati tehničko ozračivanje.
**Inače izvršiti mjerjenje, da ne
postoje ostaci tvari.**



Opasnosti za zdravljie zbog opasnih tvari



13 PROVJERA TLAKA I NEPROPUSNOSTI

U okviru novogradnje brodova razne komponente i sustavi se moraju pustiti u pogon i provjeriti. Kod provjera tlaka kao provjerama tekućine ili provjerama tlaka plina ispituje se, da li su stjenke, koje nose pritisak, pod ispitnim tlakom prema sredstvu ispitivanja nepropusne i da li ne nastupaju sigurnosno-tehnički sumnjive deformacije.

Pri tome mogu nastati opasnosti, npr. kroz:

- izbacivanje čepova, brtvi, utičnih ploča itd.
- ozljede kroz cureći plin,
- vitlanje crijeva i cjevovoda
- prasak prilikom pucanja cijevi, crijeva ili građevnih dijelova
- potiskivanje kisika kroz plin, koji izlazi

Zaštitne mjere se utvrđuju u posebnim analizama opasnosti i opisuju se u specijalnim uputama za rad ili pogonskim uputama.

13.1 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM PROVJERE RADNOG MATERIJALA



Prilikom vršenja provjere prodiranja zračenja kroz **ionizirajuće zračenje** mogu nastupiti opasnosti.

- Prije početka radova je potrebno uskladiti se sa drugim obrtima i uputiti na opasnosti.
- Područje kontrole povjerenik za zaštitu od zračenja treba izmjeriti baždarenim mјernim uređajem za snagu zračenja doze.
- Ako se provjera vrši na nepreglednim radnim mjestima, posebnu pažnju treba obratiti na okolinu osobe, za koju se vrši ispitivanje.

➤ Pristup označenim područjima nadzora strogo je zabranjen!

13.2 PUŠTANJE U POGON I TESTIRANJE STROJEVA I POSTROJENJA

Puštanje u pogon npr. motora, kotlovnih postrojenja, dizalica ili električnih ili hidrauličkih sustava većinom se vrši u suradnji sa servisnim električarima te nadzornikom gradnje i društвom, koje vrši klasifikaciju. Ono obuhvaćа provjeru preopterećenja i kontrolu sigurnosnih naprava. U tu svrhu se strojevi i postrojenja često i ciljano pogone do njihove granice snage i istovremeno se ispituju.

Pri tome mogu nastati opasnosti, npr. kroz:

- padajuće ili dijelove, koji se prevrću
- pucanje cjevovoda, brtvi i posuda
- pucanje crijeva
- curenje vrućih ili pod tlakom stojećih medija ili opasnih tvari i vrelih površina
- buku
- glatke površine kroz cureća pogonska sredstva

➤ dijelove koji se pokreću i/ili rotiraju

Zaštitne mjere se utvrđuju u posebnim analizama opasnosti i opisuju se u specijalnim uputama za rad ili pogonskim uputama.

Upute:

Za „**Puštanje u pogon plinskog postrojenja LNG**“ postoji posebna brošura o sigurnosti.

14 TRANSPORTNI RADOVI I RADNO DIZANJE

Za transport materijala stavljeni su na raspolaganje dizalice, hodnički transporteri kao i posebna vozila kojima samo ovlaštene osobe, koje imaju pismeni nalog smiju upravljati.

Transporte je potrebno usuglasiti s logistikom kao i s odjelom za transport. Za transportne rade trebalo bi se prije svega koristiti vlastiti transportni sustav brodogradilišta.

14.1 VILJUŠKAR

- Preduvjet za rad s viljuškarima na brodogradilištu potrebno je usuglasiti s odjelom za transport ili zaštitom na radu.
- Viljuškare smiju voziti samo obućeni vozači viljuškara s dozvolom za upravljanje.

Koristiti sustav za pridržavanje osoba!




14.2 DIZALICE

- Preduvjet za rade s dizalicama potrebno je usuglasiti s odjelom za transport ili zaštitom na radu.

- Dizalicama smiju upravljati samo za to obućeni odnosno upućeni dizalicari s odgovarajućim nalogom.

14.3 VEZIVANJE TERETA

- Vezivanje tereta smiju obavljati samo za to poučene ili ovlaštene osobe.
- Naloge i upute **osoba koje vezuju** teret moraju se poštivati!



14.4 RUČNO DIZANJE I NOŠENJE

- Manualni transporti trebali bi se ograničiti na samo krajnju potrebnu mjeru.
- Ako je moguće, koristiti tehnička sredstva za dizanje, nošenje i transport.
- Primjenjivati **ispravne** tehnike dizanja i nošenja!

Ispravno
Leđa držati ispravno,
teret držati blizu tijela.



Neispravno!



15 RADNE I POMOĆNE TVARI

15.1 TEHNIČKI PLINOVI

SVOJSTVA

Kisik

- Ovaj plin je nešto teži od zraka.
- U atmosferi koja je obogaćena kisikom spaljivanje tvari može se znatno povećati. Već i najmanje odstupanje uvjetuje
 - povećanje brzine sagorijevanja
 - povećanje temperature sagorijevanja
 - smanjenje temperature paljenja
- Skoro sve tvari (osim plemenitih metala ili metalnih oksida) gorive su u kisiku.
- Svaki postupak sagorijevanja kod obogaćivanja kisikom je brži, vrući i svjetlij. Kisik može uzrokovati samostalno zapaljenje ulja, masti ili time onečišćenih tekstila. Iz tinjanjućeg požara može se razviti jak plamen.
- Kisik nikada ne koristiti za prozračivanje ili ispuhivanje odjeće.
- Kisik na brodogradilištu sadržava upozoravajući mirisni dodatak (miris trulih jaja).

Ako bi se u nekom području ustanovio neobičan miris plina, odmah je potrebno obavijestiti centralu brodogradilišta MEYER WERFT.

Acetilen

- Bez mirisa
- Miris češnjaka (kroz udjele stranih plinova), u čistom obliku bezmirisan
- Ekstremno zapaljivi plin. Eksplozivno u mješavini sa zrakom

Zaštitni plinovi – argon, helij, dušik, ugljični dioksid

- Helij i dušik su lakši od zraka
- Argon i ugljični dioksid su teži od zraka
- Bez mirisa su
- Potiskuju kisik: **Opasnost od gušenja!**


BOJA PLINSKIH CRIJEVA

- | | |
|---|-------------------------------------|
| | Kisik (plavo) |
| | Acetilen (crveno) |
| | Zavarivački zaštitni plinovi (crno) |
| | Tlačni zrak (crno) |



POSTUPANJE S PLINOVIMA

- Plinska crijeva se moraju zaštiti od mehaničkih oštećenja!
- Kod dužih prekida radova npr. užine za doručak, mijenjanjem smjene i završetka radova potrebno je uređaje za rezanje, zavarivanje i crijeva udaljiti iz uskih prostora. Dodatno se zaporni ventili na razvodnicima moraju zatvoriti te se crijeva gorivog plina, kisika i zaštitnog plina na razvodnicima moraju skinuti.
- Provjera: Uređaji za opskrbu plinom (crijeva, armature i spojnice) se prije početka rada moraju provjeriti na ispravno stanje za rad (vizualna kontrola i kontrola funkcionalnosti).
- Plinska crijeva koja su donesena od strane partnerskih poduzeća su načelno zabranjena. Isključivo se koriste provjerena plinska crijeva te personificirana koja se mogu dobiti u alatnici.
- Krpanje oštećenih dijelova je načelno zabranjeno. Defektna crijeva se moraju zamijeniti u alatnici.
- Koristiti upaljač za plin, a ne upaljač.



PLINSKE BOCE

- Moraju se osigurati da se ne bi prevrnule (sa lancem) i protiv utjecaja vrućine.
- Prilikom skladištenja i transporta moraju se postaviti ventilске zaštitne kape.
- Pri transportu se moraju osigurati da se ne prevrnu, prokližu i padnu.
- Kod transporta sa dizalicom treba isključivo koristiti odgovarajuća sredstva za dizanje.



15.2 ELEKTRIČNA STRUJA



- ▶ U provodljivim područjima s ograničenom slobodom kretanja kao što su uski prostori (npr. spremnici, dupli podovi itd.) potrebno je koristiti zaštitni mali napon ili zaštitno razdvajanje: 110 V istosmjerni napon, alternativno 230 V izmjenični napon s transformatorom za razdvajanje.
- ▶ U područjima s dostatnom slobodom kretanja koristi se 230 V izmjenična struja sa zaštitom od kratkog spoja (FI odnosno RCD) < 30mA.

BOJA RAZVODNIKA I UTIKAČA

- Istosmjerna struja 110 V (žuta)
- Izmjenična struja 230 V (plava)
- Trofazna struja 400 V (crvena)

VODOVI

- ▶ Koristiti samo gumene vodove tipa HO7BQ-F ili slične vrste. Upotreba obložnog materijala od plastike ili drugih halogenih spojeva je zabranjeno.
- ▶ Vodove kablovskih bubenjeva prije upotrebe odmotati. Opasnost od pregrijavanja!
- ▶ Kablovi za dovod struje ne smiju se nositi u kutijama za alat.



IZVORI STRUJE ZA ZAVARIVANJE

- ▶ U provodljivim područjima s povećanom električnom opasnosti kao što su uski prostori potrebno je koristiti izvore označene sa **S1**.
- ▶ Tijekom pauze i pri završetku rada uređaje za zavarivanje je potrebno isključiti.

POVRAT STRUJE ZA ZAVARIVANJE

- ▶ Vodove na mjestu zavarivanja što bliže spojiti na element koji je potrebno zavariti.

RASVJETA


- ▶ Rasvjeta puteva se instalira od strane industrijskog menadžmenta brodogradilišta. **Ne odstraniti!**
- ▶ Rasvjetu radnog mjesa na vlastitu odgovornost moraju postaviti radnici. Rasvjetna tijela dostupna su u izdavanju materijala.
- ▶ Halogena rasvjeta mora biti opremljena sa staklom otpornim na temperaturu i zaštitnom rešetkom.



PROVJERA

- ▶ Prije početka rada izvršiti vizualnu kontrolu kućišta, kablova i utikača.

- ▶ Svaki radnik bi na palubi trebao imati uz sebe džepnu svjetiljku, kako bi bio opremljen u slučaju nestanka struje.
- ▶ Ormari za alat s punjačem za radna sredstva na akumulator moraju biti opremljeni automatskim uređajem za isključivanje te biti označeni.



16 ALATI I STROJEVI

- › Koristiti samo u svrhu namijenjeni i provjereni alat, strojeve te za to dopušteni pribor.
- › Slijediti Upute za upotrebu i Upute za rad!
- › Zaštitne naprave nikada ne odstraniti ili s njima manipulirati.
- › Kod strojeva s opasnosti od povlačenja kao što su stoeća bušilica, tokarski stroj itd. nositi usku odjeću, ne nositi rukavice.
- › Koristiti postojeće naprave za usisavanje prašine odnosno hvatanje prašine.
- › Vodove postaviti na način da ne bi uzrokovali pad!
- › Oštećeni alat i pribor odmah zamijeniti, otkloniti od daljnje upotrebe odnosno dati na popravak stručnoj osobi.

Kutije i kolica s alatom moraju biti označene trajnom oznakom:

Ime, osobni broj, tvrtka, mjesto preuzimanja troškova.

- › Za radnike eksternih poduzeća: ime poduzeća, ime uklj. osobni broj, broj telefona
- › Neoznačene kutije će biti sakupljene.

17 DECENTRALNE RADIONICE U HALAMA 5 I 6



PRAVILA PONAŠANJA

Treba se pridržavati rasporeda decentralne radionice. Isti je obješen na ulazu u radionice.

ULAZI

- › **Ulaz** u radionice u hali 6 moguće je sa pogonskom iskaznicom preko okretnih vrata radionica.
- › Za **korištenje** radionica, posebice strojeva, nadležni prepostavljeni radnike treba uputiti u korištenje strojeva. Radnike partnerskih tvrtki mora uputiti nadležni voditelj gradilišta partnerske tvrtke.

- › **Aktiviranje pogonske iskaznice** nadređeni ili voditelj gradilišta partnerske tvrtke mora prijaviti u stručnom odjelu Safety od MEYER Port 4. Za ovo je potreban dokaz o izvršenom upućivanju.

RADNO VRIJEME

Hala 5: 24/7

Hala 6: 6 do 17 sati

(Pristup samo preko nadređenih brodogradilišta MEYER WERFT)

KONTAKT

Hala 5, F180

Rukovoditelj:

4023 ili 4024

Osoblje radionice:

88100 ili 88234

Hala 6, W071

Rukovoditelj:

7667 ili 5479

Osoblje radionice:

87495

Hala 6, W150

Rukovoditelj:

6254 ili 4973

Osoblje radionice:

87523 ili 80490

19 RADNO MJESTO U UREDU



18 KRAĐE

Prevencija krađe na gradilištu je veoma bitna. Iz toga razloga stražari između ostalog mogu zaustaviti i izvršiti nasumice provjere. Osim toga se sve krađe prijavljuju, t.z. radnik mora računati sa radno-kaznenopravnim posljedicama.



SJEDIM LI ISPRAVNO TE DA LI NA MOM RADNOM STOLU SVE ISPRAVNO STOJI?

- Nadlaktice opušteno vise prema dolje, a podlaktice čine vodoravnu liniju prema tastaturi. **Nadlaktice i podlaktice** bi trebale činiti kut od **90°** ili više. Ako ne sjedite na taj način, namjestite molimo Vas svoju stolicu u visini.
- I **natkoljenice i potkoljenice** bi trebale činiti kut od **90°** ili više. Pri tome bi trebalo biti moguće da noge potpuno možete postaviti na pod. Ako Vaše noge vise u zraku, može Vam pomoći potporanj za noge.
- Razmak između Vaših **očiju i ekrana**, predloška i tastature bi trebao biti isti te **najmanje 50 cm**.
- Ispred tastature mora biti dovoljno mesta za ruke. Vaša **tipkovnica mora 10 cm do 15 cm** biti odmaknuta od ruba stola, kako bi svoje šake za vrijeme pauze prilikom tipkanja mogli osloniti na stol.
- Sva radna sredstva koja često koristite, trebala bi biti neposredno ispred Vas.
- Također pazite da Vaš ekran bude direktno na stolu i da ne stoji npr. na računalu, kako bi visina Vaših očiju bila povrh gornjeg retka ekrana.



RASTEZANJE

Preporučuje se dinamično sjedenje. Ako često mijenjate svoj položaj sjedenja te često između toga ponekad ustanete, Vaš međukralježnički disk se manje opterećuje. Koristite cijelu površinu sjedenja kako bi Vašim leđima uvijek pružili oslonac.

STOJI LI MOJ EKRAN U „PRAVOM SVJETLU“?

- Postavite svoj ekran sa smjerom pogleda paralelno prema prozoru!
- Ako koristite svjetiljku za radno mjesto, ista bi se trebala uključiti samo zajedno s rasvjetom u prostoru.

POSTOJE LI U MOM RADNOM PROSTORU OPASNOSTI OD PADA?

- Radni prostor i prometne putove u uredu držati prohodnim.
- Vodove kablova postaviti da ne prouzrokuju pad!
- Ako se kod ormara i regala prekoračuje visina odlaganja od 1,80 m, potrebno je koristiti prikladna pomagala kao ljestve ili mala stubišta.



20 REVIZIJSKA TABLICA



Izdao:
MEYER PORT4 GmbH
Deverhafen 2
26871 Papenburg

Telefon: 04961 81-0
Fax: 04961 81-43 00
info@meyerwerft.de

www.meyerwerft.de